



Oggetto: Liquidazione della fattura elettronica n. 44 PA del 31.07.2020, emessa dalla Società "Motor Service S.r.l." per lavori di stacco/riattacco pompa gasolio alta pressione, s/r iniettori verifica e diagnosi sistema alimentazione carburante, scomposizione e ricomposizione tot pompa iniezione per revisione, controllo funzione al banco pompa e al banco iniettori , revisione pompa, sostituzione rondella base iniettore, pompante, serie guarnizione pompa, paraolio, alberino, boccola, filtrino, valvola troppo pieno, rotore e flangia sull'autovettura TG. H7791 in uso al Distaccamento di Sant'Agata Militello della Polizia Stradale.

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 291 /DATE del 31 LUG 2020**

Premesso:

che, l'art. 2 comma 15 della Convenzione, tra il Consorzio e il Ministero dell'Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Sez. Polizia Stradale), prevede l'obbligo per il Consorzio di farsi carico delle spese riguardanti le manutenzioni e dei servizi resi alle autovetture concesse in comodato d'uso oltre che a quelle in alternativa, utilizzate dalla Polizia Stradale per il pattugliamento e l'assistenza al traffico nelle tratte autostradali assentite: A/18 ME –CT - SR – GL e A/20 ME-PA;

che sulla scorta delle ditte accreditate nell'albo fornitori pubblicato nel sito del ministero dell'interno, dipartimento di pubblica sicurezza, polizia di stato, è stata individuata la ditta Motor Service S.r.l.

Ciò premesso,

vista la fattura elettronica n. 44 PA del 31/07/2020 pari ad € 1.225,08 (di cui 1.004,16 imponibile e 220,92 per iva) emessa dalla Società "Motor Service S.r.l" con sede in Via Panoramica dello Stretto, 1840 – 98168 Messina P.IVA e C.F: 01758010837 per lavori di stacco/riattacco pompa gasolio alta pressione, s/r iniettori verifica e diagnosi sistema alimentazione carburante, scomposizione e ricomposizione tot pompa iniezione per revisione, controllo funzione al banco pompa e al banco iniettori , revisione pompa, sostituzione rondella base iniettore, pompante, serie guarnizione pompa, paraolio, alberino, boccola, filtrino, valvola troppo pieno, rotore e flangia sull'autovettura TG. H7791 in uso al Distaccamento di Sant'Agata Militello della Polizia Stradale.

visto il certificato n. 87 del 29/07/2020 emesso dalla Sezione della Polizia Stradale di Messina, a firma del Dirigente Vice Questore della P. di S. Dr. Nicolò D'ANGELO;

vista l'attestazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);


Considerato di dover impegnare la spesa complessiva di € 1.225,08 sul cap. 41 denominato "oneri convenzione polstrada" del redigendo bilancio pluriennale 2020/2022 esercizio 2020 per lavori di stacco/riattacco pompa gasolio alta pressione, s/r iniettori verifica e diagnosi sistema alimentazione carburante, scomposizione e ricomposizione tot pompa iniezione per revisione, controllo funzione al banco pompa e al banco iniettori , revisione pompa, sostituzione rondella base iniettore, pompante, serie guarnizione pompa, paraolio, alberino, boccola, filtrino, valvola troppo pieno, rotore e flangia sull'autovettura TG. H7791 in uso al Distaccamento di Sant'Agata Militello della Polizia Stradale;

vista, l'autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio 2020 concessa dal Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana con nota prot. n. 14599 del 06/04/2020 valida sino al 31 luglio 2020.



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

Direzione Area Tecnica e di Esercizio



Per i poteri consentiti dall'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000, Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti e per le motivazioni indicate in narrativa, trattenute agli atti le documentazioni indicate e considerate le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento

### **D E C R E T A**

Art. 1 Approvare e impegnare per quanto indicato in premessa, la spesa di € 1.225,08 sul cap. 41 denominato "oneri convenzione Polstrada" del redigendo bilancio pluriennale 2020/2022 esercizio 2020, alla Società "Motor Service S.r.l" per lavori di stacco/riattacco pompa gasolio alta pressione, s/r iniettori verifica e diagnosi sistema alimentazione carburante, scomposizione e ricomposizione tot pompa iniezione per revisione, controllo funzione al banco pompa e al banco iniettori, revisione pompa, sostituzione rondella base iniettore, pompante, serie guarnizione pompa, paraolio, alberino, boccola, filtrino, valvola troppo pieno, rotore e flangia sull'autovettura TG. H7791 in uso al Distaccamento di Sant'Agata Militello della Polizia Stradale.

Art. 2 Liquidare la fattura elettronica n. 44 PA del 31/07/2020 alla Società "Motor Service S.r.l" con sede in Via Panoramica dello Stretto, 1840 – 98168 Messina P.IVA e C.F: 01758010837, la somma complessiva di € 1.225,08 di cui € 1.004,16 alla Società e la restante parte relativa all'imposta € 220,92, da versare all'erario, così come previsto dalla normativa art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (split payment).

Emettere mandato di pagamento sul seguente Iban IT06C0200816511000500006997.

Art. 3 Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria per gli adempimenti e le verifiche di propria competenza.

Art. 4 Il presente decreto dovrà essere pubblicato tempestivamente sul sito web istituzionale di questo Consorzio.

**IL CAPO UFFICIO AUTOPARCO**  
*Dott. Umberto GUARNERA*

**IL DIRIGENTE AREA TECNICA  
E DI ESERCIZIO**  
*Ing. Dario COSTANTINO*

**VISTO**  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
*Ing. Salvatore MINALDI*